


Cilindro compacto com guia

Série NGPø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100




Cilindro compacto com guia Série MGP

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



O cursos até 400mm são standard.

Cursos



Novidade

Introduzido o tipo de bloqueio final

- Mantém o cilindro na posição original mesmo que ocorra um corte pressão na alimentação .
- O corpo compacto é apenas 25mm mais comprido que o standard.

■ Variações de cursos



Tipo de guia	Diâmetro (mm)		Curso (mm)										Cursos intermédios	Sentido de bloqueio	Desbloqueio manual	
		25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400			
	20	-	-		-		-	-			-		-	O tipo		
MGPM	25													espaçador está	Bloqueio	Modelo
Casquilho	32				- -									disponível com	anterior	sem
de bronze	40	-	- -		- -	- -	- -	- -	-∳-				- -	reduções		bloqueio
Man	50	-												de curso de 5mm		
MGPL Linear	63	- -			- -		-∳-		-∳-					em relação	Bloqueio posterior	Modelo com
de esferas	80				- -	- -	- -							ao standard.	posterior	bloqueio
	100	-			- -									-		

Amortecimento pneumático standard

• Foi adicionado um amortecimento pneumático no cilindro compacto com guia para eliminar as vibrações e ruídos no final do curso. Pode absorver quase três vezes mais energia cinética que um amortecedor elástico.

A válvula de amortecimento está integrada no corpo



Variações de cursos

rolamento	(mm)			(Curso	(mm)				Cursos intermédios
		25	50	75	100	125	150	175	200	
	16	-		+	-	+	+	+	+	_
	20	- +-		+		-∳-				_
MGPM	25	- ∳-	- ∳-	•	- ∳-	- -	-	•	┿	 Cursos disponíveis com reduções de
Casquilho de bronze	32	-		•	•	- -			-∳-	1mm partindo do
de bi onze	40	_	-	•	•	-	- •	•	-∳-	curso standard
MGPL	50	_	-		•	•	-	•	•	(com casquilho
Linear de	63	_	-•	•	-	- -	-•	•	_	interno).
esferas	80	\top	Ť	Ť	Ť	Ī	Ť	Ī	Ť	
	100 -	-								

Tipo com guia para cargas pesadas melhorada




- Resistência à carga lateral: 10% de aumento
- Resistência à carga excêntrica: 25% de aumento
- Resistência de impacto: 140% de aumento (Comparado com cilindro com guia compacto MGPM50

Diâmetro	Diâmetro haste da guia (mm)								
(mm)	MGPS	MGPM							
50	30	25							
80	45	30							

■ Variações de cursos


	Tipo de rolamento	Diâmetro (mm)		Curso (mm)										
))			25	50	75	100	125	150	175	200				
,	MGPS	50		-∳-		-∳-	-	- -	- -	-				
	Casquilho bronze	80			-					-				

■ Variações das séries



Cilindro compacto com guia: Com guia para cargas pesadas Série NGPS ø50, ø80

Como encomendar



Detectores magnéticos aplicáveis

						Tensã	io	Modelos detec	ctor magnético	Comprim	ento cabo	(m) Nota 1)			0 115
Tipo	Função especial	Entrada eléctrica	LED indicador	Cablagem (saída)	С	C	CΔ	Sentido entra	ada eléctrica	0.5	3	5	Car	ga	Características pormenorizadas
		electrica	iliulcauoi	(Salua)	Ŭ		0/1	Perpendicular E		(-)	(L)	(Z)			
		0 / 1	0:	3 fios	_	5V	-	_	Z 76	•	•	_	Circuito CI	_	
Detector tipo Reed	_	Saída directa do cabo	Sim	2 fios	24V	12V	100V	_	Z 73	•	•	•	_	Relé,	P. 59
		do cabo	Não	2 1105	24 V	5V 12V	100V ou menos	_	Z80	•	•	_	Circuito CI	PLC	
				3 fios (NPN)		5V		Y69A	Y59A	•	•	0	Circuito		
	_			3 fios (PNP)	24V	12V 12V		Y7PV	Y7P	•	•	0	CI		P. 60
				2 fios				Y69B	Y59B	•	•	0	_		
Detector	Indicação	Saída	Sim	3 fios (NPN)		5V	_	Y7NWV	Y7NW	•	•	0	Circuito	Relé,	
estado sólido	diagnóstico (Indicador	directa do cabo	Siiii	3 fios (PNP)	240	12V	_	Y7PWV	Y7PW	•	•	0	CI	PLC	P. 61
	bicolor)					12V		Y7BWV	Y7BW	•	•	0			
	À prova de água (Indicação bicolor)			2 fios				_	Y7BA	_	•	0	_		P. 62
	Resistente a campos magnéticos (Indicador bicolor)					_		_	P5DW	_	•	•			P. 63

Nota 1) Símbolos do comprimento do cabo 0.5m...... - (Exemplo)Y69B $$\operatorname{3m} \ldots L$$ Y69BL

5m Z Y69E

Nota 2) Os detectores de estado sólido assinalados com "O" são fabricados por encomenda.

Série MGPS



Características técnicas

Funcionamento	Duplo efeito
Fluido	Ar
Pressão de teste	1.5MPa
Pressão máx. de trabalho	1.0MPa
Pressão mín. de trabalho	0.1MPa
Temp. ambiente e do fluido	-10 a 60 C (sem congelação)
Velocidade do êmbolo	50 a 400mm/s
Amortecimento	Elástico nos dois lados
Lubrificação	Sem lubrificação
Tolerância do compr. do curso	^{+1.5} mm

Cursos standard

Diâmetro (mm)	Curso standard (mm)
50, 80	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Fabrico de cursos intermédios

Método de modificação	Instalação de espaçador Os espaçadores são instalados num cilindro de curso standard. Disponível em aumentos de curso de 5mm
Referência	Consulte a p. 43 para as referências standard e para encomendar
Curso aplicável (mm)	5 a 195
Exemplo	Ref. MGPS50—35 Um espaçador de 15mm foi instalado no MGPS50—50. A dimensão C é de 94mm.

Nota 1) O curso mínimo para a montagem de detectores magnéticos é de 10mm para dois detectores, e de 5mm para um detector. Nota 2) Cursos intermédios (com incrementos de 1mm) com corpo especial estão disponíveis por encomenda.

Força teórica



Diâmetro	Diâmetro	Sentido	Secção			Pre	ssão d	e traba	lho (M	Pa)		
(mm)	haste (mm)	Funcion.	êmbolo (mm²)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
50	00	SAÍDA	1963	393	589	785	982	1178	1374	1571	1767	1963
50	20	ENTRADA	1649	330	495	660	825	990	1155	1319	1484	1649
90	25	SAÍDA	5027	1005	1508	2011	2513	3016	3519	4021	4524	5027
80 25		ENTRADA	4536	907	1361	1814	2268	2721	3175	3629	4082	4536
							•		•	•		

Nota) Força teórica (N) = Pressão (MPa) x Secção do êmbolo (mm²)

Peso

									(kg)					
Diâmetro (mm)	Modelo	Curso standard (mm)												
		25	50	75	100	125	150	175	200					
50	MGPS50	3.90	4.68	5.74	6.52	7.30	8.08	8.86	9.64					
80	MGPS80	9.21	10.7	13.0	14.5	15.9	17.9	18.9	20.3					

Momentos admissíveis da placa

Suporte de montagem do detector magnético Referência para D-P5DW

Observações

Suporte de montagem do detector

Parafuso da tampa sextavado (M2.5 x 0.45 x 8*e*) 2 unids.

Parafuso da tampa sextavado (M3 x 0.5 x 16 ℓ) 2 unids. Anilha de mola (Tam. nominal 3)


Ref. suporte de montagem

BMG1-040

Diâmetro (mm)

50, 80


Binário de aperto: T (N·m)



Т	(N·m
- 1	(1A.111

Diâmetro (mm)	Modelo	Curso standard (mm)											
		25	50	75	100	125	150	175	200				
50	MGPS50	15	12	16	15	13	12	11	9.8				
80	MGPS80	49	41	51	45	41	38	35	32				

Precisão antigiro da placa




Para precisão antigiro θ sem carga, utilize um valor que não exceda os valores da tabela indicada como referência.

Diâmetro (mm)	Modelo	Precisão antigiro θ
50	MGPS50	±0.05
80	MGPS80	±0.04



Série MGPS Selecção do modelo

Método de selecção do modelo



Exemplo de selecção 1 (Montagem vertical)

Condições de selecção Montagem: Vertical Curso: 50mm

Velocidade máxima: 200mm/s Peso da carga: 100kg Distância excêntrica: 100mm

Calcule o ponto de intersecção para um peso de carga de 100kg e uma distância excêntrica de 100mm no gráfico 1, baseado na montagem vertical, o curso de 50mm, e a velocidade de 200mm/s.

→ É seleccionado o MGPS80-50.

Exemplo de selecção 2 (Montagem horizontal)

Condições de selecção Montagem: Horizontal

Distância entre a placa e o centro de gravidade da carga: 50mm


Velocidade máxima: 200mm/s

Peso da carga: 30kg Curso: 100mm


Calcule o ponto de intersecção para um peso de carga de 30kg e um curso de 100mm no gráfico 5, baseado na montagem horizontal, a distância de 50mm entre a placa e centro de gravidade da carga e a uma velocidade de 200mm/s.

→É seleccionado o MGPS80-100.

1 Curso de 50mm ou menos V = 200 mm/s



5 ℓ = 50mm V= 200mm/s





Série MGPS


Montagem vertical Casquilho de bronze


Pressão de trabalho: 0.4MPa ---- Pressão de trabalho: 0.5MPa ou mais

MGPS50, 80









Montagem horizontal Casquilho de bronze


7 $\ell = 50$ mm V = 400mm/s


10


10

20

MGPS50, 80







40 50


Curso (mm)

51

100


200

愛SMC




Série MGPS

Margem de trabalho quando utilizado como batente



 Quando seleccionar um modelo com uma dimensão superior a \(\ell\), esteja seguro que o diâmetro \(\ell\) o adequado.





Precauções de utilização

Nota) Quando utilizar como batente, seleccione um modelo com um curso de 50mm ou menos.

Detectores magnéticos/Posição de montagem adequada para detecção no final do curso


Detector magnético A B B B


В

11.5

Para D-P5DW


ø**50**





ø**80**

* Para diâmetros de ø40 a 63 com dois detectores, monta-se um detector em cada



Nota) O curso mínimo para a montagem de detectores magnéticos é de 10m para dois detectores, e de 5mm para um detector.

7.5

13

Posição adequada de montagem

Diâmetro (mm)

50

80

Montagem do detector magnético


⚠Precaução

Ferramenta de montagem do detector

 Quando apertar o parafuso de montagem do detector (incluído com detector magnético), utilize uma chave de relojoeiro com cerca de 5 a 6mm de diâmetro.

Binário de aperto

 Aperte com um binário de 0.05 a 0.1N·m. Por norma, deve ser rodado mais 90° para além da posição de aperto normal.



Para D-P5DW


⚠ Precaução

Ferramenta de montagem do detector

 Quando apertar os parafusos sextavados, utilize uma chave de fendas sextavada de 2 ou 2.5 com os parafusos apropriados.


Binário de aperto

 Aperte os parafusos M2.5 com o binário de cerca de 0.3 a 0.5N·m, e os parafusos M3 com o binário de cerca de 0.5 a 0.7 N·m.



Série MGPS

Construção



Lista de peças

Nº.	Designação	Material	Observações			
1	Corpo	Liga de alumínio	Anodizado endurecido			
2	Êmbolo	Liga de alumínio	Cromado			
3	Haste	Aço ao carbono	Cromado endurecido			
4	Tampa anterior	Liga de alumínio fundido	Revestido			
5	Casquilho	Cabo de bronze fundido				
6	Towns postsrier	Liga de alumínio	ø50	Cromado transparente		
О	Tampa posterior	Liga de alumino	ø80	Reve	stido	
7	Haste da guia	Aço ao carbono	С	romado	endurecido	
8	Placa	Aço ao carbono	Niquelado		uelado	
9	Parafuso mont. placa A	Aço ao carbono	Nique	lado	Para haste êmbolo	
10	Parafuso mont. placa B	Aço ao carbono	Nique	lado	Para haste guia	

Peças de substituição: Kit de juntas

Diâmetro (mm)	Referência	Conteúdo
50	MGP50-PS	Os kits incluem as peças
80	MGP80-PS	17, 18, 19 e 20 da tabela acima.

^{*} Os kits de juntas são compostos pelas peças 17 a 20 indicadas acima, e podem ser encomendadas através da referência relativa a cada diâmetro.

Lista de peças

	a are breame		
Nº.	Designação	Material	Observações
11	Anilha de segurança	Aço ao cabono para ferramentas	Revestimento de fosfato
12	Batente A	Uretano	
13	Batente B	Uretano	
14	Íman	Borracha sintética	
15	Tampa cónica da ligação sextavada	Aço ao carbono	Niquelado
16	Casquilho de bronze	Cabo de bronze fundido	
17*	Junta do êmbolo	NBR	
18*	Junta da haste	NBR	
19*	Junta A	NBR	
20*	Junta B	NBR	




(mm)


е

17.5

22.5

Dimensões





Dimensões st = curso (mm) Diâmetro Curso standard GΑ GB GC НΑ L В С DA DB FΑ FB G Н Κ (mm) (mm) 25. 50st Superior a 50st 25. 50st Superior a 50st 50 110 86 44 20 30 24 30 12 72 14 11 12 160 M10 35 37 50 86 0 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 80 25 45 242 M12 47 66 118 151 118 65 0 33 35 18 95 19 24 14.5 48 Diâmetro Curso standard (mm) MM ML NN NL OA ОВ OL Ρ PA PB PW Q QA QB RA RB RR RL (mm) 50 M12 x 1.75 20 M10 x 1.5 20 10.6 17.5 13 Rc 1/4 9 24.5 50 32 16 7 48 140 M8 x 1.25 14 25, 50, 75, 100 125, 150 ,175, 200 80 M16 x 2 32 M12 x 1.75 24 12.5 20 17.5 Rc 3/8 14.5 29 77 40 18 9 80 200 M10 x 1.5 20 WA WB Diâmetro Curso standard s U VΒ X XΑ ΧB XC XL (mm) (mm) 25st 50, 75, 100st Superior a 100s 25st 50, 75, 100st Superior a 100s 50 50 156 116 140 100 24 124 36 86 68 5 6 4 8 48 48 25, 50, 75, 100 80 125, 150, 175, 200 65 228 170 214 138 28 52 128 42 92 100 6 5 10

Diâmetro (mm)	Curso standard (mm)	YY	YL	z
50	25, 50, 75, 100,	M12 x 1.75	24	24
80	125, 150, 175, 200	M14 x 2	28	28


Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

	Características das execuções especiais	Símbolo
1	Curso intermédio (tipo de corpo especial)	-XB10
2	Com amort. pneumático/curso intermédio (com espaçador)	-XC19
3	Cilindro resistente ao calor	-XB6
4	Cilindro de velocidade reduzida	-XB13
(5)	Junta em borracha de flúor	-XC22

	Características das execuções especiais							
6	Com junta raspadora para cargas pesadas	-XC4						
7	Com junta raspadora da bobina	-XC35						
8	Cilindro com curso ajustável/tipo de avanço ajustável	-XC8						
9	Cilindro com curso ajustável/tipo de retracção ajustável	-XC9						
10	Haste em aço inoxidável , placa, etc.	-XC6						

1 Cursos intermédios (Tipo de corpo especial)

-XB10




Ao utilizar um curso intermédio, é possível reduzir o comprimento geral do cilindro através de um corpo especial sem instalar espaçadores.

Margens de curso

Diâmetro (mm)	Margem curso (mm)
12, 16	10 a 250
20, 25	20 a 400
32, 40, 50, 63, 80, 100	25 a 400

* As características para além das margens de curso são idênticas às dos modelos standard.



Dimensões

MIGPIN, MIGPL-XBT0/Dimensoes WA, WB st= curso											
Diâmetro Curso standard	WA WB						В				
(mm)	(mm)	10 a 39st	40 a 100st	101 a 200st	201 a 250st	10 a 39st	40 a 100st	101 a 200st	201 a 250st		
12	10 a 250	20	40	110	200	15	25	60	105		
16	10 a 250	24	4.4	110	200	17	27	60	105		

Diâmetro	Curso standard	WA					WB				
(mm) (mm)	(mm)	20 a 39st	40 a 124st	125 a 200st	201 a 300st	301 a 400st	20 a 39st	40 a 124st	125 a 200st	201 a 300st	301 a 400st
20	20 - 400	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167
25	20 a 400	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167

Diâmetro	àmetro Curso standard WA					WB					
(mm)	(mm)	25 a 49st	50 a 124st	125 a 200st	201 a 300st	301 a 400st	25 a 49st	50 a 124st	125 a 200st	201 a 300st	301 a 400st
32		24	48	124	200	300	33	45	83	121	171
40		24	48	124	200	300	34	46	84	122	172
50	05 400	24	48	124	200	300	36	48	86	124	174
63	25 a 400	28	52	128	200	300	38	50	88	124	174
80		28	52	128	200	300	42	54	92	128	178
100		48	72	148	220	320	35	47	85	121	171

(mm)

MGPM (Casquilho de bronze)/Dim. A, E

Diâmetro (mm)		Α		E			
	10 a 74st	75 a 100st	101 a 250st	10 a 74st	75 a 100st	101 a 250st	
12	42	60.5	85	0	18.5	43	
16	46	64.5	95	0	18.5	49	

Diâmetro		Α		E		
(mm)	20 a 74st	75 a 200st	201 a 400st	20 a 74st	75 a 200st	201 a 400st
20	53	84.5	122	0	31.5	69
25	53.5	85	122	0	31.5	68.5

Diâmetro	Α				Е		
(mm)	25 a 74st	75 a 200st	201 a 400st	25 a 74st	75 a 200st	201 a 400st	
32	97	102	140	37.5	42.5	80.5	
40	97	102	140	31	36	74	
50	106.5	118	161	34.5	46	89	
63	106.5	118	161	29.5	41	84	
80	115	142	193	18.5	45.5	96.5	
100	137	162	203	21	46	87	

^{*} As dimensões não mencionadas nas tabelas acima são idênticas às dos produtos standard.

MGPL (Guia linear de esferas)/Dimensões A. E

MGPL (Guia linear de esferas)/Dimensões A, E (mm)								
Diâmetro		Α			E			
(mm)	10 a 39st	40 a 100st	101 a 250st	10 a 39st	40 a 100st	101 a 250st		
12	43	55	85	1	13	43		
16	49	65	95	3	19	49		

Diâmetro	Α			E				
(mm)	20 a 39st	40 a 124st	125 a 200st	201 a 400st	20 a 39st	40 a 124st	125 a 200st	201 a 400st
20	63	80	104	122	10	27	51	69
25	69.5	85.5	104.5	122	16	32	51	68.5

Diâmetro	A			E				
(mm)	25 a 74st	75 a 124st	125 a 200st	201 a 400st	25 a 74st	75 a 124st	125 a 200st	201 a 400st
32	81	98	118	140	21.5	38.5	58.5	80.5
40	81	98	118	140	15	32	52	74
50	93	114	134	161	21	42	62	89
63	93	114	134	161	16	37	57	84

Diâmetro	Α				E	Ē		
(mm)	25 a 49st	50 a 74st	75 a 200st	201 a 400st	25 a 49st	50 a 74st	75 a 200st	201 a 400st
80	109.5	130	160	193	13	33.5	63.5	96.5
100	121	147	180	203	5	31	64	87

Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Com amortecimento pneumático/cursos intermédios (Com espaçador)

-XC19



Com amortecimento pneumático /curso intermédio

O casquilho do cilindro com curso standard é alterado para permitir a colocação de cursos intermédios em incrementos de 1 mm

Cursos intermédios (com incrementos de 1mm) com corpo especial estão disponíveis por encomenda especial.

Diâmetro (mm)	Margem curso (mm)
ø16	26 a 99
ø20 a ø63	26 a 199
ø80, ø100	51 a 199

^{*} As características e dimensões são idênticas às dos produtos standard com amortecimento pneumático.

3 Cilindro resistente ao calor

-XB6



Cilindro com materiais da junta e de lubrificação alterados para permitir um funcionamento em temperaturas mais elevadas até uma temperatura ambiente de 150°C.

Características técnicas

Séries aplicáveis	MGPM
Tipo de guia	Casquilho de bronze
Diâmetro do cilindro (mm)	12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Margem da temperatura ambiente	−10 a 150°C
Material da junta	Borracha de flúor
Massa lubrificante	Massa lubrificante resistente ao calor
Amortecimento	Nenhum
Detector magnético	Não aplicável

- * 1. As dimensões são idênticas às do modelo standard.
- * 2. Consulte a página 56 para obter informações sobre a energia cinética admissível.

4 Cilindro de velocidade reduzida

-XB13



Funciona suavemente sem aderências ou deslizamento inconstantes a velocidades de funcionamento reduzidas entre 5 e 50mm/s.

Características técnicas

Séries aplicáveis	MGPM, MGPL
Tipo de guia	Casquilho de bronze, Linear de esferas
Diâmetro do cilindro (mm)	12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Velocidade do êmbolo	5 a 50mm/s
Amortecimento	Elástico

^{*} As dimensões são idênticas às do modelo standard.

5 Juntas em borracha de flúor

-XC22



As juntas foram alteradas para um material de flúor que tem uma grande resistência aos produtos químicos.

Características técnicas


Séries aplicáveis	MGPM
Tipo de guia	Casquilho de bronze
Diâmetro do cilindro (mm)	12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Amortecimento	Nenhum
Detector magnético	Possibilidade de montagem

- * 1. As dimensões são idênticas às do modelo standard.
- * 1. As difficilisões sao identicas as do friodelo standard.
 * 2. Consulte a página 56 para obter informações sobre a energia cinética admissível.



Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

6 Com junta raspadora para cargas pesadas



Com junta raspadora para cargas pesadas

Características da junta raspadora

-	Junta raspadora lateral simples
W	Junta raspadora lateral dupla

Aplicar uma junta raspadora para cargas pesadas na haste e na guia da haste é o mais indicado para cilindros utilizados em ambientes com pó, ou em ambientes onde ocorre contacto com terra ou areia, como arados mecânicos, equipamento de construção, e veículos industriais, etc.


Além disso, consoante o sentido de montagem, só é possível seleccionar a junta raspadora no lado da placa (-XC4) ou juntas raspadoras nos dois lados (-XC4W).

Características técnicas

Séries aplica	áveis	MGPM, MGPL
Tipo de guia		Casquilho de bronze, Linear de esferas
Diâmetro do cilind	ro (mm)	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pressão	Um lado	0.12MPa
mín. de trabalho	Dois lados	0.14MPa

^{*} Consulte as tabelas abaixo para as dimensões.

Com junta raspadora de bobina



Junta raspadora lateral simples Junta raspadora lateral dupla

Elimina gelo, aparas de soldadura, e aparas de corte da haste e guia da haste, e protege as juntas.

Além disso, consoante o sentido de montagem, só é possível seleccionar a junta raspadora no lado da placa (-XC35) ou juntas raspadoras nos dois lados


Características técnicas

Séries aplic	áveis	MGPM
Tipo de guia		Casquilho de bronze
Diâmetro do cilind	ro (mm)	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pressão	Um lado	0.12MPa
mín. de trabalho	Dois lados	0.14MPa

^{*} Consulte as tabelas abaixo para as dimensões

Com junta raspadora para cargas pesadas/com junta raspadora de bobina

Dimensões comuns



MGPM. MGPL Dimensões comuns (mm)

Diâmetro (mm)	В	FB	FT
20	63	16	5
25	63.5	16	5
32	69.5	20	6
40	76	20	6
50	82	22	6
63	87	22	6
80	106.5	28	6
100	126	35	9

Com junta raspadora nos dois lados Dimensões AW, EW, MT, DS (mm)

Diâmetro	AW	EW	МТ	DS *		
(mm)	AVV	EVV	IVI I	MGPM	MGPL	
20	74	6	6	17	15	
25	74.5	6	7	21	19	
32	82.5	7	8.5	26	21	
40	89	7	9	26	21	
50	95	7	11	31	26	
63	100	7	11	31	26	
80	120.5	8	14	36	31	
100	143	8	16	44	36	

* Dim. da ligação by-pass para haste da guia com mont. inferior

4-øMT FT EW Curso

MGPL (Guia linear esferas)/Dim. A, E, HT

A figura mostra uma junta raspadora para trabalhos difíceis (-XC4). Os cilindros com junta raspadora de bobina (-XC35) não têm esta tampa.

Para cilindro com junta raspadora nos dois lados

(mm)

Diâmetro		ļ.	1			E			
(mm)	30st ou menos	Mais de 30st a 100st	Mais de 100st a 200st	Mais de 200st	30st ou menos	Mais de 30st a 100st	Mais de 100st a 200st	Mais de 200st	HT
20	73	90	114	132	10	27	51	69	80
25	79.5	95.5	114.5	132	16	32	51	68.5	93

st = curso

Diâmetro		A	4			E	=		
(mm)	50st ou menos	Mais de 50st a 100st	Mais de 100st a 200st	Mais de 200st	50st ou menos	Mais de 50st a 100st	Mais de 100st a 200st	Mais de 200st	НТ
32	91	108	128	150	21.5	38.5	58.5	80.5	110
40	91	108	128	150	15	32	52	74	118
50	103	124	144	171	21	42	62	89	146
63	103	124	144	171	16	37	57	84	160


Diâmetro		A	4			E	•		
(mm)	25st ou menos	Mais de 25st a 50st	Mais de 50st a 200st	Mais de 200st	25st ou menos	Menos de 25st a 50st	Mais de 50st a 200st	Menos de 200st	HT
80	119.5	140	170	203	13	33.5	63.5	96.5	201
100	131	157	190	213	5	31	64	87	238

MGPM (Casquilho de bronze)/Dim. A. F. HT

INIGE INI (C	asyum	io de i	0101126	יוווטיון:	А, Ь,	(11111)		
Diâmetro		Α			Е	HT		
(mm)	50st ou menos	Mais de 50st a 200st	Mais de 200st	50st ou menos	Mais de 50st a 200st	Mais de 200st	XC4	XC35
20	63	94.5	132	0	31.5	69	80	80
25	63.5	95	132	0	31.5	68.5	93	93
32	97	112	150	27.5	42.5	80.5	113	110
40	97	112	150	21	36	74	121	118
50	106.5	128	171	24.5	46	89	153	146
63	106.5	128	171	19.5	41	84	167	160
80	125	152	203	18.5	45.5	96.5	205	200
100	147	172	213	21	46	87	244	238

Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Cilindro com curso ajustável/tipo de avanço ajustável



O curso de avanço do cilindro pode ser ajustado de 0 a 10mm ou 0 a 25mm no curso máximo.

É instalado um mecanismo de ajuste do curso no lado posterior para ajustar o curso de avanço.

Características técnicas

Séries aplicáveis		MGPM, MGPL
Tipo de guia		Casquilho de bronze, linear de esferas
Diâmetro do cilind	lro (mm)	12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Velocidade	ø12 a ø32	50 a 300mm/s
do êmbolo	ø40 a ø100	50 a 400mm/s
Aiusta da suras	А	10mm
Ajuste do curso	В	25mm

MC (Distância entre faces) MD ⊕ ④ *1*23 MP ML + Ajuste МТ MH + Curso + Ajuste (A: 10mm, B: 25mm)


MGPM, MGPL Dimensões comuns

(mm)

Diâmetro (mm)	MA	MB	MC	MD	МН	ML	MP	МТ
12	28	16	14	M5 x 0.8	22	9	3	5
16	29	19	14	M5 x 0.8	22	9	3	5
20	34	30	22	M8 x 1.25	30	12.5	3	8
25	40	30	22	M8 x 1.25	30	12.5	3	8
32	52	38	27	M14 x 1.5	37	16	4	8
40	60	38	27	M14 x 1.5	37	16	4	8
50	68	50	36	M18 x 1.5	47	20	4	9
63	84	50	36	M18 x 1.5	47	20	4	9
80	114	50	46	M22 x 1.5	58	28	4	12
100	140	65	46	M22 x 1.5	62	28	4	16

Cilindro com curso ajustável/tipo de retracção ajustável

-XC9



Com um parafuso de ajuste, o curso de retracção do cilindro pode ser ajustado de 0 a 10mm ou 0 a 25mm no curso máximo. (Depois do ajuste do curso, apenas o lado da haste está equipado com um amortecedor elástico).

MB (Distância entre faces) BM (Parafuso de ajuste) »MC MA MH + Ajuste (A: 10mm, B: 25mm)

Características técnicas

Séries aplicáveis		MGPM, MGPL		
Tipo de guia		Casquilho de bronze, linear de esferas		
Diâmetro do cilindro (mm)		12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100		
Velocidade ø12 a ø32		50 a 300mm/s		
do êmbolo	ø40 a ø100	50 a 400mm/s		
Amortecimento	Lado da haste	Elástico		
Amortecimento	Lado posterior	Nenhum		
A:	Α	10mm		
Ajuste do curso	В	25mm		


* Consulte a página 56 para saber a energia cinética admissível no lado de retracção.

MGPM	MGPM, MGPL Dimensões comuns									
Diâmetro (mm)	вм	MA	МВ	МС	МН					
12	M5 x 0.8	5	8	12.5	19					
16	M6 x 1.0	5	10	11.5	19					
20	M8 x 1.25	6.5	13	16	27					
25	M8 x 1.25	6.5	13	16	26.5					
32	M8 x 1.25	6.5	19	21	26.5					
40	M12 x 1.5	9	27	30	33					
50	M12 x 1.5	9	30	34	32.5					
63	M16 x 1.5	10	36	40	37					
80	M20 x 1.5	15	41	46	53.5					
100	M24 x 1.5	18	46	52	57.5					

Série MGP Características das execuções especiais tempos de carga e para aplicações do cilin-


Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Placa e haste, etc. em aço inoxidável.



Os materiais utilizados para algumas peças dos produtos standard são modificados para aço inoxidável.

	Peças modificadas em aço inoxidável
XC6A	1, 2, 3, 4, 5, 6
XC6B	1, 2, 5, 6





Energia cinética admissível para as características das execuções especiais (sem batente)


Algumas das características das execuções especiais dos cilindros têm uma construção sem amortecimento interno. Para os seguintes produtos das execuções especiais, consulte o gráfico para saber o peso total (peso da carga + peso das peças móveis do cilindro) e velocidade do êmbolo no final do curso.

Produtos para as execuções especiais:

Cilindro resistente ao calor (-XB6)

Cilindro com curso ajustável/tipo de retracção ajustável (-XC9)

Juntas em borracha de flúor (-XC22)





Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

(I) Cilindro compacto com guia com amortecedor

-XC69

Absorve o impacto de avanço no fim do curso.


Mecanismo de ajuste do avanço com um parafuso de ajuste.

Ajuste do curso de avanço

ø12 a ø25: 15mmø32 a ø63: 25mmø80, ø100: 30mm



Como encomendar



Detectores magnéticos aplicáveis

					Tensa	ăо	Modelos de dete	ector magnético	Comprin	nento do c	abo (m)			
Tipo	Função especial	Entrada eléctrica	LED indicador	Cablagem (saída)		C	CA	Sentido da en	trada eléctrica	0.5	3	5	Car	ga
		electrica	iridicadoi	(Salua)		.0	CA	Perpendicular	Em linha	(-)	(L)	(Z)		
5		Saída	Sim	3 fios	_	5V	_	_	Z 76	•	•	_	Circuito CI	
Detector tipo Reed	_	directa	SIIII	2 fios	24V	12V	100V	_	Z 73	•	•	•	_	Relé,
про кееа		do cabo	Não	2 1108	24 V	5V, 12V	100V ou menos	_	Z80	•	•	_	Circuito CI	PLC
				3 fios (NPN)		5V		Y69A	Y59A	•	•	0	Circuito CI	
	_			3 fios (PNP)		12V		Y7PV	Y7P	•	•	0	Circuito CI	
				2 fios		12V		Y69B	Y59B	•	•	0	_	
Detector de	Indicação de diagnóstico	Saída		3 fios (NPN)		5V		Y7NWV	Y7NW	•	•	0	Circuito CI	Relé,
estado sólido	(Indicação bicolor)	directa	Sim	3 fios (PNP)	24V	12V	_	Y7PWV	Y7PW	•	•	0	Circuito Ci	PLC
ootaao oonao		do cabo						Y7BWV	Y7BW	•	•	0		
	À prova de água (Indicação bicolor)			2 fios		12V		_	Y7BAL	_	•	0		
	Resistente a campos magnéticos (Indicação bicolor)			2 1103		120			P5DW	_	•	•	_	

Nota 1) Símbolos do cabo 0.5m - (Exemplo)

0.5m - (Exemplo) Y69B 3m L Y69BL 5m Z Y69BZ Nota 2) Os detectores de estado sólido assinalados com "O" são fabricados por encomenda.

Nota 3) O modelo P5DW é aplicável apenas nos diâmetros ø40 a ø100.

Para um curso de 25mm, é montado apenas um detector.

Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Características técnicas

Funcionament	to		Duplo efeito					
Fluido			Ar					
Pressão máx.	de tr	abalho	1.0MPa					
Pressão de te	ste		1.5MPa					
Pressão mín. ^N	Nota 1)	ø12, ø16	0.12MPa					
de trabalho. ø20 a ø100			0.10MPa					
Temp. ambien	te e	do fluido	–10 a 60 C					
Velocidade do	ota 2) emb	olo	Consulte os gráficos da direita.					
A at a at a	Extre	midade de avanço	Hidráulico					
Amortecimento Extremidade de recuo			Elástico					
Tipo de guia			Casquilho de bronze, Linear de esferas					

Nota 1) Excepto o curso de amortecimento gerado pelo amortecedor

Cursos standard

Modelo	Curso standard (mm)									
MGP M 12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175									
WGP _L 16	200, 250									
MGP M 20	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200									
WGP _L 25	250, 300, 350, 400									
32 40 MGP ^M 50 63 80 100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 300, 350, 400									

Nota 1) Cursos intermédios (com incrementos de 5mm) são efectuados com a instalação de espaçadores com largura de 5, 10, 15 e 20mm O comprimento total (A + curso x 2) e o comprimento da haste de guia (E + curso) mostrado na secção de dimensões não inclui a largura dos espacadores


Características do mecanismo de ajuste da extensão


Diâmetro (mm)	12, 16	20, 25	32, 40	50, 63	80, 100
Modelo com amortecedor	RB0806	RB1007	RB1411	RB2015	RB2725
Energia máx. absorvida (J)	2.94	5.88	19.6	58.8	147
Margem de ajuste do curso (mm)	0 a -	-15	0 a -	-25	0 a –30


Energia cinética admissível

Utilizar respeitando as margens do peso da carga e da velocidade máxima assinaladas no gráfico abaixo.

Final do curso de retracção (amortecedor elástico)







Precauções específicas do produto

Leia atentamente antes de utilizar. Consulte a SMC quando não abranger as características.

Montagem

Advertência

Não coloque as mãos ou dedos, etc. perto do cilindro durante o funcionamento.

Se os dedos, etc., ficarem presos no espaço entre o amortecedor e o corpo, podem ocorrer ferimentos ou danos no equipamento ao redor. Aplique medidas de protecção como a montagem de coberturas de protecção quando seja necessário.

∆\Precaução

Por norma, não monte o cilindro na parte inferior.

O espaço de montagem está limitado à parte inferior do cilindro devido à haste da guia e placa final. Utilize o método de montagem superior ou lateral para montar o cilindro.




\land Precaução


1. Ajuste do parafuso de ajuste (ajuste do curso)

Para efectuar um ajuste do curso, desaperte apenas a porca sextavada 1 e rode o parafuso de ajuste. Depois de ajustar, bloqueie o ajuste com uma porca sextavada 1. Para colocar a extremidade do parafuso de ajuste em contacto directo com o suporte do batente, fixe o parafuso de ajuste numa posição em que fique saliente na placa final. (Consulte a figura acima à direita)

2. Substituição do amortecedor

Desaperte a porca sextavada 2 e, em seguida, rode o amortecedor para a esquerda e retire-o. Quando montar um novo amortecedor, a extremidade do parafuso de ajuste deve ficar saliente do amortecedor cerca de 0.5mm. (Consulte a figura à direita)








Nota 2) Utilize com uma velocidade do êmbolo que não exceda a energia cinética

Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga e para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Dimensões/Ø12 a Ø63



Diâmetro	Curso standard (mm)	Α	В	С	DA	D	В	Е	FA	FB	G	GA	GB	GC	н	НА	J	к		MA	МВ	мс	МТ	ММ
(mm)	Curso staridard (mm)	_^_			מא	Casquilho bronze	Linear esferas	_	1.7		•	07	OB	00		117		, ix	_	IVIA	IVID	IVIC		141141
12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100,	90	42	29	6	8	6	7	8	5	26	11	7.5	11	58	M4	13	13	18	51	19	8	6	M4 x 0.7
16	125, 150, 175, 200, 250	94	46	33	8	10	8	7	8	5	30	11	8	11	64	M4	15	15	22	58	19	8	6	M5 x 0.8
20	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200,	109	53	37	10	12	10	9	10	6	36	10.5	8.5	10.5	83	M5	18	18	24	68	30	10	8	M5 x 0.8
25	250, 300, 350, 400	109.5	53.5	37.5	12	16	13	9	10	6	42	11.5	9	11.5	93	M5	21	21	30	82	30	10	8	M6 x 1.0
32	05 50 55 400	135.5	59.5	37.5	16	20	16	9	12	10	48	12.5	9	12.5	112	M6	24	24	34	100	38	12	8	M8 x 1.25
40	25, 50, 75, 100,	142	66	44	16	20	16	9	12	10	54	14	10	14	120	M6	27	27	40	108	38	12	8	M8 x 1.25
50	125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400	155	72	44	20	25	20	10	16	12	64	14	11	12	148	M8	32	32	46	139	60	16	9	M10 x 1.5
63	200, 000, 000, 400	160	77	49	20	25	20	10	16	12	78	16.5	13.5	16.5	162	M10	39	39	58	153	60	16	9	M10 x 1.5
																								(mm)

																											()
Diâmetro (mm)	ML	NN	ОА	ОВ	OL	Р	PA	РВ	PW	Q	R	RA	RB	RR	s	т	U	VA	VB	х	ХА	хв	хс	XL	YY	YL	z
12	10	M4 x 0.7	4.3	8	4.5	M5 x 0.8	13	8	18	14	48	33	RB0806	M12 x 1.5	22	56	41	50	37	23	3	3.5	3	6	M5 x 0.8	10	5
16	12	M5 x 0.8	4.3	8	4.5	M5 x 0.8	15	10	19	16	54	33	RB0806	M12 x 1.5	25	62	46	56	38	24	3	3.5	3	6	M5 x 0.8	10	5
20	13	M5 x 0.8	5.6	9.5	5.5	Rc 1/8	12.5	10.5	25	18	70	37	RB1007	M14 x 1.5	30	81	54	72	44	28	3	3.5	3	6	M6 x 1.0	12	17
25	15	M6 x 1.0	5.6	9.5	5.5	Rc 1/8	12.5	13.5	28.5	26	78	37	RB1007	M14 x 1.5	38	91	64	82	50	34	4	4.5	3	6	M6 x 1.0	12	17
32	20	M8 x 1.25	6.6	11	7.5	Rc 1/8	7	15	34	30	96	55	RB1412	M20 x 1.5	44	110	78	98	63	42	4	4.5	3	6	M8 x 1.25	16	21
40	20	M8 x 1.25	6.6	11	7.5	Rc 1/8	13	18	38	30	104	55	RB1412	M20 x 1.5	44	118	86	106	72	50	4	4.5	3	6	M8 x 1.25	16	22
50	22	M10 x 1.5	8.6	14	9	Rc 1/4	9	21.5	47	40	130	57	RB2015	M27 x 1.5	60	146	110	130	92	66	5	6	4	8	M10 x 1.5	20	24
63	22	M10 x 1.5	8.6	14	9	Rc 1/4	14	28	55	50	130	57	RB2015	M27 x 1.5	70	158	124	142	110	80	5	6	4	8	M10 x 1.5	20	24

(mm)

V	GP1	1 2 a	25/WA	WR	Dime	neñae
V	GP I	ız a	ZOIVVA	. VV D	Diffie	iisoes


			WA			WB						
Diâmetro (mm)	Curso 30 ou menos	Mais de curso 30 a curso 100	Mais de 100 curso a 200 curso	Mais de curso 200 a 300 curso	Mais de curso 300	curso 30 ou menos	Mais de curso 30 a 100 curso	Mais de curso 100 a 200 curso	Mais de curso 200 a 300 curso	Mais de curso 300		
12	20	40	110	200	-	15	25	60	105	-		
16	24	44	110	200	-	17	27	60	105	-		
20	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167		
25	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167		


			WA			WB								
Diâmetro (mm)	Curso 25 ou menos	Mais de curso 25 a 100 curso	Mais de curso 100 a 200 curso	Mais de curso 200 a 300 curso	Mais de curso 300	curso 25 ou menos	Mais de curso 25 a 100 curso	Mais de curso 100 a 200 curso	Mais de curso 200 a 300 curso	Mais de curso 300				
32	24	48	124	200	300	33	45	83	121	171				
40	24	48	124	200	300	34	46	84	122	172				
50	24	48	124	200	300	36	48	86	124	174				
63	28	52	128	200	300	38	50	88	124	174				

(mm)

Contacte a SMC para características mais pormenorizadas, tempos de carga y para aplicações do cilindro com amortecimento pneumático, com guia para cargas pesadas e bloqueio final.

Dimensões





Série MGP Características comuns dos detectores magnéticos

Características comuns do detector magnético

Tipo	Detector tipo Reed	Detector de estado sólido						
Corrente de fuga	Nenhuma	3 fios: 100μA ou menos, 2 fios: 0,8mA ou menos						
Tempo de funcionamento	1.2ms	1ms ou menos						
Resistência de impacto	300m/s²	1000m/s²						
Resistência do isolamento	50MΩ ou mais a 500VCC	C (entre o cabo e a caixa)						
Resistência dieléctrica	1500VCA para 1 min. (entre o cabo e a caixa)	1000VCA para 1 min. (entre o cabo e a caixa)						
Temperatura ambiente	–10 a 60 C							
Protecção	IEC529 standard IP67, JISC0920 construção à prova de água							

Comprimento do cabo

Indicação do comprimento do cabo






-	0.5m
L	3m
Z	5m

Nota 1) Comprimento do cabo Z: 5m aplicável a detector magnético Tipo Reed: D-Z73

> Estado sólido: Todos os tipos são fabricados por encomenda (disponibilidade standard).

Histerese do detector magnético

A histerese é a distância percorrida pelo movimento do êmbolo que em dois pontos distintos activa e desactiva o detector magnético. Esta histerese está incluída na margem de funcionamento (um lado).



Caixa de protecção dos contactos/CD-P11, CD-P12

Os detectores magnéticos D-Z7 e D-Z8 não têm circuitos internos de protecção dos contactos.

- 1. A carga de funcionamento é uma carga de indução.
- 2. o comprimento da ligação à carga é de 5m ou mais.
- 3. A tensão da carga é de 100VCA.

Deve utilizar uma caixa de protecção de contactos para qualquer um dos casos mencionados acima.


Caixa de protecção dos contactos

Ref.	CD-	CD-P12								
Tensão	100VCA ou menos	200VCA	24VCC							
Corrente de carga máx	25mA	12 5mA	50mA							


* Comprimento do cabo Lado do detector 0.5m



Caixa de protecção de contactos dos circuitos internos As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.



Dimensões da caixa de protecção dos contactos



Ligação da caixa de protecção dos contactos

Para ligar um detector a uma caixa de protecção de contactos, ligue o cabo desde o lado da caixa de protecção de contactos assinalado com SWITCH aos cabos provenientes do detector magnético.


Além disso, o detector deve estar o mais perto possível da caixa de protecção dos contactos, com um cabo de comprimento não superior a 1 metro entre eles



Série MGP Exemplo de ligações dos detectores magnéticos


Cablagem básica

As cores dos cabos entre [] referem-se ao código antigo de cores




Exemplos da ligação a PLC


Características da entrada a PLC com Com +



Características da entrada PLC com Com-




Ligue de acordo com as características de entrada PLC aplicáveis, porque o método de ligação varia consoante as características de entrada PLC.




Exemplo de ligação AND (Série) e OR (Paralelo)


Circuito interno PLC

3 fios ligação em série AND para saída NPN




ligação em série AND para saída NPN ligação em paralelo OR para saída NPN (efectuada apenas com detectores)





O LED indicador acende quando os dois detectores estiverem no estado ON.

2 detectores de 2 fios ligados em série AND



Quando estiverem ligados dois detectores em série. a carga pode ter um funcionamento defeituoso porque a tensão de carga baixa quando está no estado ON


Os LED indicadores acendem se os dois detectores estiverem no estado ON.

fonte de — Queda fonte de — Queda tensão estado C = 24V – 4V x 2 unids.
= 16V Tensão de carga ON =

Exemplo: Fonte de alimentação 24VCC

Queda de tensão interna no detector é de 4V

2 detectores de 2 fios ligados em paralelo OR



<Estado sólido> Quando estiverem ligados dois detec-+ tores em paralelo, pode ocorrer um funcionamento defeituoso porque a tensão de carga aumenta quando está no estado OFF.

Tensão carga estado OFF = Fuga de corrente x 2 unids. x Impedância da carga = 1mA x 2 unids. x 3k = 6V

Exemplo: Impedância da carga é de 3k Fuga de corrente do detector é de 1mA

<Detector tipo Reed> Como não existem fugas de corrente, a tensão da carga não aumenta quando ficar no estado OFF. No entanto, dependendo do número de detectores no estado ON, o LED indicador pode ficar pouco iluminado ou nem mesmo acender devido à dispersão e redução da corrente dos detectores.



Detectores tipo Reed/Montagem directa D-Z73/Z76/Z80

Características do detector magnético

Com LED indicador


Ref. do detector	D-Z73 D-Z76								
Sentido da entrada eléctrica		Em linha							
Carga	Relé, F	Circuito CI							
Tensão	24VCC	4 a 8VCC							
Corrente de carga máxima	5 a 40mA	5 a 20mA	20mA						
Circuito protecção do contacto	Nenhum								
Queda interna de tensão	2,4V ou menos (a 20mA)/3V ou menos (a 40mA) 0.8V ou menos								
LED indicador	LEC) vermelho acende quando	ON						

Sem LED indicador

Ref. do detector	D-Z80							
Sentido da entrada eléctrica	Em linha							
Carga	Relé, PLC, circuito CI							
Tensão	24V CC ou menos	48V _{CC} ^{CA}	100V _{CC}					
Corrente de carga máxima	50mA	40mA	20mA					
Circuito protecção contacto	Nenhum							
Resistência interna	1 ou menos (incluindo compr. do cabo de 3m)							

- Cabo de vinil para trabalhos difíceis resistente ao óleo, ø3.4,
 - 0.2mm², 2 fios (Castanho, azul [vermelho, preto]), 3 fios (Castanho, preto, azul [vermelho, branco, preto]), 0.5m (Apenas D-Z73 ø2.7, 0.18mm², 2 fios)


Nota) Consulte na página 57 as características comuns dos detectores magnéticos e comprimentos dos cabos.



Circuitos internos As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.

D-Z76

D-Z73



D-Z80




- Nota) 1. A carga é indutiva.
 - 2. O comprimento do cabo da carga é de 5m ou mais 3. A tensão da carga é de 100VCA.

Utilize uma caixa de protecção dos contactos em qualquer das situações mencionadas acima, em caso contrario a vida útil dos contactos pode ficar reduzida. (Consulte na página 57 as características pormenorizadas das caixas de protecção dos contactos)

Peso

Modelo	Compr. do cabo 0,5m	Compr. do cabo 3m						
D-Z73	9	49						
D-Z76	10	55						
D-Z80	9	49						

Dimensões



Nota) Estes valores são standard incluindo a histerese, e não se garantem. Podem ocorrer variações dependendo do ambiente envolvente (variações aproximadas de ±30%)



Detectores estado sólido/Montagem directa D-Y59^a/D-Y69^a/D-Y7P(V)



Características do detector magnético

D-Y5, D-Y6, D-Y7P, D-Y7PV (com LED indicador)

Ref. do detector	D-Y59A	D-Y69A	D-Y7P	D-Y7PV	D-Y59B	D-Y69B			
Sentido da entrada eléctrica	Em linha	Perpendicular	Em linha	Perpendicular	Em linha	Perpendicular			
Ligações eléctricas		3 f		2 1	ios				
Tipo de saída	NPN PNP -				_				
Carga		Circuito CI	, relé, PLC		24VCC relé, PLC				
Tensão de alimentação	5, 12, 24VCC (4.5 a 28VCC)								
Consumo de corrente		10mA ou	menos		_				
Tensão da carga	28VDC ou menos _				24VCC (10 a 28VCC)				
Corrente de carga máxima	40mA o	u menos	80mA o	u menos	5 a 40mA				
Queda interna de tensão	1,5V ou menos (0.8V ou menos com tensão de carga de 10mA) 0.8V ou menos				4V ou menos				
Fuga de corrente	1	I00μA ou me	0.8mA ou menos a 24VCC						
LED indicador		LED	vermelho ac	ende quando	ON				

Cabo — Cabo de vinil para trabalhos difíceis flexível e resistente ao óleo, ø3.4, 0.15mm², 2 fios (Castanho, azul [vermelho, preto]), 3 fios (Castanho, preto, azul [vermelho, branco, preto]), 0.5m


Nota) Consulte na página 57 as características comuns dos detectores magnéticos e comprimentos dos cabos.


Peso


		Unidade: g					
Modelo	Comprimento do cabo						
	0.5m	3m					
D-Y59A, Y69A, Y7P	10	53					
D-Y59B, Y69B, Y7PV	9	50					

Circuitos internos


As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.







Dimensões



Diâmetro					Diâmetr	ro (mm)				
Margem funcion.	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Margem de funcion. ℓ (mm)	5.5	7.5	7.5	7	6.5	6	7	8	9.5	10
									. ~	

Nota) lEstes valores são standard incluindo a histerese, e não se garantem. Podem ocorrer variações dependendo do ambiente envolvente (variações aproximadas de ±30%).




Unidade: 9

50

Detectores estado sólido com indicador bicolor Montagem directa $D-Y7N\overline{W}(V)/Y7PW(V)/D-Y7BW(V)$

Características do detector magnético

D-Y7□W, D-Y7□WV (com LED indicador)



• Cabo — Cabo de vinil para trabalhos difíceis flexível e resistente ao óleo, 3.4, 0.15mm²,

3 fios (Castanho, preto, azul [vermelho, branco, preto]), 2 fios (Castanho, azul [vermelho, preto]), 0.5m Nota) Consulte na página 57 as características comuns dos detectores magnéticos e comprimentos dos cabos


Peso

Comprimento do cabo Modelo 0.5m3m **D-Y7N, Y7P** 10

9

Dimensões

D-Y7B




Diâmetro		Diâmetro (mm)								
Margem funcion.	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Margem funcionamento ℓ (mm)	5.5	7.5	7.5	7	6.5	6	7	8	9.5	10


Nota) Estes valores são standard incluindo a histerese, e não se garantem. Podem ocorrer variações dependendo do ambiente envolvente (variações aproximadas de ±30%).



Circuitos internos

As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.





Detectores estado sólido resistentes à água com indicador bicolor/Montagem directa D-Y7BAL

Tipo à prova de água (refrigeração)



Características do detector magnético

D-Y7BAL (com LED indicador)

Referência do detector	D-Y7BAL							
Sentido da entrada eléctrica	Em linha							
Ligações eléctricas	2 fios							
Carga	24VCC relé, PLC							
Tensão da carga	24VCC (10 a 28VCC)							
Corrente de carga máxima	5 a 40mA							
Queda de tensão interna	4V ou menos							
Fuga de corrente	1mA ou menos a 24VCC							
LED indicador	Posição de accionamento							

Cabo — Cabo de vinil para trabalhos difíceis flexível e resistente ao óleo, 3.4, 0.15mm², 2 fios (Castanho, azul [vermelho, preto]), 3m.

Nota) Consulte na página 57 as características comuns dos detectores magnéticos e comprimentos dos cabos.

Peso


Precauções de funcionamento


⚠ Precaução

 Contacte a SMC se vai utilizar outra solução para além de água.

Circuitos internos

As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.






Unidade: 9 Modelo Comprimento do cabo 3m 51

Dimensões

D-Y7BAL



Diâmetro		Diâmetro (mm)								
Margem de funcion.	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Margem funcionamento ℓ (mm)	3.5	5	5	5	6	6	6	6	6	6.5

Nota) Estes valores são standard incluindo a histerese, e não se garantem. Podem ocorrer variações dependendo do ambiente envolvente (variações aproximadas de $\pm 30\%$).



Detectores estado sólido resistentes a campos magnéticos com indicador bicolor/Montagem sobre calha **D-P5DWL**

Saída directa do cabo

Operacional num ambiente com perturbação de campos magnéticos (campo magnético CA).



⚠ Precaução


Precauções de utilização

Para utilizar em maquinas de soldadura de CA monofásicas.

Não pode ser utilizado em maquinas de soldadura com inversor de CC (inclui modelo de rectificação), soldadura a arco, ou soldadura tipo condensador.

Circuito interno do detector magnético

As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com a norma IEC.



Características do detector magnético


D-P5DW (com LED indicador)						
	Ref. do detector	D-P5DWL				
	2 fios (sem polaridade)					
Carga 24VCC relé, PLC						
	Tensão da carga	24VCC (20 a 28VCC)				
	Corrente de carga máxima	6 a 40mA ou menos				
	Queda interna de tensão	5V ou menos				
	Fuga de corrente	1mA ou menos a 24VCC				
Tempo de resposta		40ms ou menos				
	LED indicador	Posição de accionamento O LED vermelho acende Posição de trabalho óptimo O LED verde acende				

Cabo — Cabo de vinil para trabalhos difíceis, resistente ao óleo, 6, 0,5mm², 2fios (Castanho, azul [vermelho, preto]), 3m. Nota) Consulte na página 57 as características comuns dos detectores magnéticos e comprimentos dos cabos.

Resistente a campos magnéticos


Quando a corrente de soldadura CA é igual ou inferior a 16000A, a distância de funcionamento entre o condutor de soldadura (pistola de soldar ou cabo) e o cilindro ou detector magnético é de

Consulte a SMC quando exceder os 16000A.



			Unidade: g
Com	primento do cabo)	
n		5m	
50		240	

Dimensões



Diâmetro	Diâmetro (mm)				
Margem de funcion.	40	50	63	80	100
Margem funcion. ℓ (mm)	4.1	3.9	4.8	4.2	4.2

Nota) Estes valores são standard incluindo a histerese, e não se garantem. Podem ocorrer variações dependendo do ambiente envolvente (variações aproximadas de ±30%).





Série MGP

Normas de segurança

Estas Normas de Segurança tem como objectivo evitar situações perigosas e/ou danos no equipamento. danos no equipamento. Estas instruções indicam o nível de potencial perigo através das etiquetas "Precaução", "Advertência" ou "Perigo". Para assegurar as medidas de segurança, respeite a norma ISO 4414 ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2) e outras medidas de segurança.

↑ Precaução: O uso indevido pode provocar ferimentos ou danificar o equipamento.

Advertência: O uso indevido pode provocar sérias lesões ou mesmo a morte.

Perigo : Em condições extremas, existe a possibilidade de ocorrerem ferimentos graves ou mesmo a morte.

Nota 1) ISO 4414: Energia em fluidos pneumáticos – Recomendações para a aplicação de equipamento para transmissão e sistemas de controlo

Nota 2) JIS B 8370: Regras gerais para equipamento pneumático

∧ Advertência

1. A compatibilidade do equipamento pneumático é da responsabilidade da pessoa que desenha o sistema pneumático ou que decide as suas características.

Como os produtos especificados são utilizados em diferentes condições de funcionamento, a compatibilidade para o sistema pneumático deve ser baseada em especificações ou após a análise e/ou testes de forma a corresponder às necessidades específicas.

2. O equipamento e maquinas accionadas pneumaticamente devem ser utilizadas apenas por pessoas experientes.

O ar comprimido pode ser perigoso se utilizado incorrectamente. A montagem, utilização ou reparação dos sistemas pneumáticos deve ser efectuada apenas por utilizadores formados e experientes.

- Enquanto as medidas de segurança não estiverem garantidas não deve ser efectuada a manutenção das maquinas/equipamento ou tentativa de remoção dos componentes.
- 1. A inspecção e manutenção da maquinas/equipamento só deve ser efectuada depois de confirmar a segurança de todas as posição de controlo de bloqueio.
- Quando for necessário remover o equipamento, confirme o processo de segurança tal como referido acima. Corte a pressão de alimentação do equipamento e liberte todo o ar comprimido residual existente no sistema.
- Antes de voltar a ligar a maquina/equipamento, deve tomar as medidas necessárias para evitar o avanço repentino da haste do cilindro, etc. (Introduza ar de forma gradual no sistema para criar pressão secundária.)
- 4. Contacte a SMC se o produto for utilizado numa das seguintes condições:
- 1. Condições e ambientes para além das características indicadas, ou se o produto for utilizado no exterior.
- 2. Instalação do equipamento em conjunto com energia atómica, caminhos-de-ferro, navegação aérea, veículos, equipamento médico, alimentação e bebidas, equipamento recreativo, circuitos de paragem de emergência, aplicações de prensagem, ou equipamento de segurança.
- 3. Uma aplicação com a possibilidade de provocar efeitos negativos em pessoas, bens ou animais, que necessite de uma análise de segurança especial.





Desenho

∆Advertência

1. Existe a possibilidade de que os cilindros produzam movimentos bruscos e perigosos se as peças deslizantes se inclinarem devido a forças externas, etc.

Em tais casos, podem produzir-se danos físicos: dedos e mãos podem ficar presos entre a máquina ou no próprio aparelho. Um desenho adequado da máquina evitará estes riscos.

2. É recomendado instalar uma protecção para minimizar o risco de lesões.

Se um objecto estiver muito próximo das partes móveis do cilindro pode existir risco de acidentes. Desenhe uma estrutura que evite o contacto com o corpo humano.

3. Aperte firmemente todas as peças estáticas e ligadas para não se soltarem.

Especialmente quando um cilindro funcione com uma frequência muito alta ou é instalado onde houver muitas vibrações, verificar que todas as peças estejam bem seguras

4. Pode ser necessário um circuito de desaceleração ou um amortecedor, etc.

Quando um objecto é deslocado a muita velocidade ou a carga é muito pesada, o amortecimento do cilindro não é suficiente para absorver o choque. Instale um circuito de desaceleração para reduzir a velocidade antes do amortecimento ou instale um amortecedor exterior para aliviar o choque. Neste caso, convém examinar a rigidez da máquina.

5. Considere a possibilidade duma queda de pressão de funcionamento devido a falta de corrente, etc.

Quando um cilindro é utilizado num mecanismo de fixação e há, por exemplo, uma falta de corrente, produz-se uma queda da pressão de funcionamento, diminui a força de fixação e a peça pode cair. Neste caso, recomenda-se instalar um equipamento de segurança para prevenir qualquer dano físico ou da máquina. Convém ter em conta os mecanismos de suspensão e os dispositivos de elevação para evitar futuras quedas.

6. Considere a possibilidade de perda de energia.

Convém tomar as medidas necessárias para evitar danos físicos ou da máquina originados por uma perda de energia de equipamentos controlados mediante sistemas pneumáticos, eléctricos, hidráulicos.

7. Desenhe os circuitos para prevenir movimentos bruscos dos objectos deslocados.

Quando um cilindro é controlado através de uma válvula 5/3 de centro fechados ou quando é posto em funcionamento depois de evacuar a pressão residual do circuito, etc., o êmbolo e o objecto deslocado mover-se-ão a grande velocidade. Isto é devido à ausência de pressão de ar num dos lados do cilindro. Quando seleccione um equipamento e desenhe o seu circuito deve prever o movimento brusco e deste modo evitar o risco de que se produzam danos físicos ou da máquina.

8. Considere as paragens de emergência.

O desenho deve considerar a ausência de possíveis danos físicos ou do equipamento quando parar a máquina através de dispositivos de segurança, uma falta de corrente ou uma paragem de emergência manual.

9. Verifique o funcionamento do equipamento ao tornar a iniciar após uma paragem de emergência ou inesperada.

O desenho da máquina deve evitar danos físicos ou no equipamento quando tornar a iniciar o seu funcionamento. Instale um equipamento de segurança manual para colocar o cilindro na sua posição inicial.

Selecção

∆Advertência

1. Confirme as especificações.

Os produtos expostos neste catálogo são desenhados em função do seu uso em sistemas industriais de ar comprimido. Se os produtos forem utilizados em condições de pressão, temperatura, etc. diferentes das especificadas, podem produzir-se danos ou falhas no seu funcionamento. Não utilizar nestas condições.

Consultar a SMC no caso de utilizar um fluído que não seja ar comprimido.

2. Paragens intermédias

Ao realizar uma paragem intermédia com uma válvula 3 posições centros fechados, é difícil conseguir posições de paragens precisas e minuciosas como com a pressão hidráulica, devido à compressibilidade do ar.

Além disso, como as válvulas e os cilindros não estão garantidos contra fugas de ar, não é possível manter uma posição de paragem durante um período de tempo muito longo. Consulte a SMC no caso de necessitar uma posição de paragem intermédia durante um período extenso de tempo.

∆Precaução

1. Trabalhe dentro dos limites máximos de curso do cilindro.

Ver métodos de selecção do tipo do cilindro adequado para o curso máximo utilizável.

2. Faça funcionar o êmbolo dentro duma margem para que não ocorra uma colisão no final de curso.

Escolha uma margem de funcionamento adequada para que não se produza nenhum dano, quando o êmbolo choque com a placa no fim de curso. Ver o método de selecção do tipo de cilindro que estiver dentro da margem especificada para não acontecer nenhum dano

- Use um regulador de caudal para ajustar a velocidade de deslocamento do cilindro. A velocidade deve aumentar gradualmente desde um valor baixo até ao valor desejado.
- 4. Instale suportes intermédios para cilindros de curso longo.

Instale suportes intermédios para cilindros de curso longo para prevenir danos na haste devidos à flexão da haste e do tubo, a vibrações e cargas externas.

Montagem

⚠Precaução

 Realize a ligação de maneira que o eixo da haste coincida com a carga e a direcção do movimento.

Se o alinhamento não for realizado correctamente, pode produzirse uma flexão da haste e do cilindro, originando abrasão e danos na superfície interna do cilindro, nas guias e na superfície da haste do material de vedação.

 Quando utilizar uma guia externa, há que ligar o carro externo e a carga de maneira que não ocorram interferências em nenhum ponto do curso.



Montagem

∆Precaução

 Não risque ou deforme as partes deslizantes do tubo do cilindro da haste ao bater ou fixar com outros objectos.

O interior dos diâmetros dos cilindros são fabricados para tolerâncias estreitas, de maneira que qualquer pequena deformação pode causar um funcionamento defeituoso.

4. Evite que se predam as peças em deslocamento.

Evite que se prendam as peças em movimento (eixos, etc), lubrificando adequadamente.

5. Não utilize o equipamento antes de comprovar que funciona adequadamente.

Despois de montar, reparar ou fazer alguma modificação, ligue a alimentação do ar e a eléctrica e confirme que foram realizadas correctamente mediante uma adequada supervisão de funcionamento e de fugas.

Manual de instruções.

Para montar e desmontar o produto é necessário ler cuidadosamente este manual. Tenha o manual de instruções sempre a mão

Ligação

⚠Precaução

1. Preparativos antes da ligação

Antes de ligar os tubos é necessário limpá-los cuidadosamente com ar comprimido ou lavá-los para retirar aparas, óleo de corte o qualquer outra partícula no seu interior.

2. Uso de fita Teflon

Quando unir os tubos e acessórios, procure que não cheguem à parte interior da tubagem fragmentos procedentes das roscas dos tubos, nem material de vedação.

Assim, quando usar fita Teflon, deixe no extremo final entre 1.5 e 2 filetes sem tapar.





Lubrificação

⚠Precaução

1. Cilindro com lubrificação necessária

Instale um lubrificador no circuito e utilize óleo para turbina classe 1l (sem aditivos) ISO VG32. Não utilize óleo de máquina.

2. Cilindro sem lubrificação necessária.

O cilindro vem lubrificado de fábrica e pode ser utilizado sem deitar nenhum tipo de lubrificante.

Porém, no caso de aplicar um lubrificante recomenda-se usar óleo para turbinas da categoria 1 (sem aditivos) ISO VG32.

Se suspender a lubrificação pode originar um funcionamento defeituoso devido à perda de lubrificação de origem. Por isso, convém seguir a lubrificação uma vez iniciada esta.

Alimentação de ar

△Advertência

1. Utilize ar limpo.

A presença de produtos químicos, óleos sintéticos com dissolventes orgánicos, ou gases corrosivos no ar comprimido, pode produzir danos ou um funcionamento defeituoso.

∆Precaução

1. Instale filtros de ar.

Instale filtros de ar no início dos circuitos pneumáticos. O grau de filtragem deve de ser de $5\mu m$ ou menos.

2. Instale um secador de ar ou um refrigerador, etc.

O ar com execessiva humidade pode dar lugar a um funcionamento defeituoso das válvulas e doutros equipamentos pneumáticos. Par prevenir isto, instale um secador de ar ou um refrigerador antes da unidade de tratamento de ar.

3. Utilize o produto dentro da margem especificada de temperatura ambiente e de fluído.

A humidade dentro dos circuitos pode congelar abaixo dos 5°C, pelo que convém tomar as medidas necessárias para prevenir esta congelação, já que poderia danificar o material de vedação ou provocar um funcionamento defeituoso.

Ver o catálogo da SMC "Equipamento de limpeza do ar" para mais pormenores sobre a qualidade do ar comprimido.

Condições de trabalho

∆Advertência

 Não deve ser usado em ambientes com perigo de corrosão.

Ver os desenhos de construção relativos aos materiais dos cilindros.

 Tome as medidas necessárias para proteger a haste de zonas sujas, lugares com poeira ou onde a água, óleo, etc. possam salpicar o equipamento.

Utilize um raspador para trabalhos difíceis (-XC4) em zonas muito sujas. Utilize cilindros resistentes à agua em zonas onde possam ocorrer salpicos, etc.

3. Quando utilizar detectores magnéticos, evite os lugares com grandes campos mag-

Manutenção

⚠Advertência

néticos.

 A manutenção deve ser realizada de acordo com o processo indicado no manual de funcionamento.

Se aplicar os cilindros de maneira inadequada, pode produzir-se um funcionamento defeituoso e danos na máquina ou no equipamento.

2. Manutenção das máquinas e alimentação e escape do ar comprimido.

Antes de realizar a manutenção da máquina, comprove primeiro as especificações para prevenir quedas de objectos deslocados e descontrolo do equipamento, etc. Depois, corte a pressão de alimentação e a corrente eléctrica e extraia todo o ar do sistema, pondo em escape todo o circuíto pneumático.



Ao pôr em funcionamento a máquina, comprove o seu estado e verifique se os actuadores estão na posição correcta.

Series MGP Precauções do Detector Magnético 1

Leia atentamente as seguintes indicações antes da sua utilização.

Desenhos e selecção

△Advertência

1. Confirme as especificações.

Leia cuidadosamente as especificações do produto e utilize-o devidamente.O produto pode ficar danificado ou ter problemas de funcionamento se for usado fora da margem de corrente de carga, tensão, temperatura ou impacto.

Tome as precauções necessárias quando utilizar vários cilindros com pouca distância entre eles.

Quando vários cilindros com detectores magnéticos estiverem muito próximos, a interferência de campos magnéticos pode causar um funcionamento defeituoso nos detectores. Verificar que a distância mínima entre os cilindros é de 40mm. (No caso em que a distância esteja indicada na série de cada cilindro, utilize o valor especificado).

Observe o tempo que um detector está accionado numa posição intermédia do curso.

Quando um detector magnético está situado numa zona intermédia do curso e se introduz uma carga quando este passa, pode acontecer que a velocidade do êmbolo seja demasiado alta para que a carga actúe correctamente, mesmo que o detector o tenha feito. A velocidade máxima do êmbolo, é:

V(mm/s) = Campo de actuação do detect. mag.(mm) x 1000 Tempo necessário para a activação da carga (ms)

4. As ligações eléctricas devem ser tão curtas quanto possível.

<Detector tipo Reed >

Quanto maior for o comprimento das ligações à carga, maior é a sobrecarga de tensão do detector accionado e isto pode reduzir a duração do produto. (O detector sempre permanece accionado)

- Se um detector magnético não dispõe dum circuíto de protecção de contactos, utilize uma caixa de protecção de contactos quando o comprimento do fio é maior de 5 m.
- 2) Mesmo que o detector leve um circuito de protecção de contactos integrado, quando o cabo mede mais de 30m de comprimento, não é capaz de absorver de maneira adequada a sobretensão e a sua vida de serviço pode ficar reduzida. Neste caso também é necessário ligar uma caixa de protecção de contactos. Consultar a SMC quando se encontrar nesta situação.

<Detector tipo estado sólido>

 Embora o comprimento das ligações não deva afectar o funcionamento do detector, utilize um fio de comprimento máximo de 100 m.

5. Tome medidas de precaução relativamente a uma queda interna de tensão no detector.

<Detector tipo Reed>

- 1) Detectores com indicador de luz (Excepto D Z76)
 - Se os detectores estão ligados em série como se mostra a seguir, tenha em conta que se produzirá uma grande queda de tensão, devido à resistência interna do diodo emissor de luz. (Ver queda interna de tensão nas especificações do detector magnético).

[A queda de tensão aumentará "n" vezes para "n" detectores magnéticos ligados.

Mesmo que um detector funcione com normalidade é possível que a carga não.

Carga

 Igualmente, ao estar ligado a uma tensão específica, é possível que a carga não funcione correctamente, embora o detector possa funcionar. Por isso, comprove a fórmula abaixo, uma vez comprovada a tensão mínima de actuação da carga

Alimentação de tensão - Quedade tensão > Tensão mínima de actuação da carga

2) Se a resistência interna de um LED causa algum problema, escolha um detector sem indicador de luz (Modelo D - Z80).

<Detector tipo estado sólido>

3) Regra geral, a queda interna de tensão num detector de estado sólido de 2 fios é maior que um detector Reed. (Tome as mesmas precauções que no ponto 1).

Tenha também em conta que não se pode instalar um relé de 12VCC.

6. Preste atenção às correntes de fuga.

<Detector tipo estado sólido>

Por um detector de estado sólido de 2 fios circula uma corrente de fuga até à carga para accionar o circuíto interno mesmo quando o detector está na posição OFF

Corrente de accionamento da carga (pos. OFF) > Corrente de fuga

Se as condições desta fórmula não corresponderem, o detector não reiniciará correctamente (permanente na pos. ON). Utilizar um detector de três fios se esta condição não é satisfactória

Resta realçar que a corrente de fuga aumentará "n" vezes para "n" detectores magnéticos ligados em paralelo.

7. Não utilizar uma carga que gere tensões de choque.

<Detector tipo Reed>

Se introduzir uma carga, como por exemplo um relé que gera tensão de choque, utilize um detector com um circuito de protecção de contactos integrado ou utilize uma caixa de protecção de contactos.

<Detector tipo estado sólido>

Mesmo que um diodo de Zener esteja ligado no lado de saída do detector de estado sólido, podem produzir-se danos no caso de se gerar uma tensão de choque frequentemente. No caso de que uma carga, tanto um relé como um solenóide, seja excitado directamente, utilize um modelo de detector com um sistema incorporado de absorção contra tensões de choque.

8. Tome precauções para o uso de circuitos de segurança.

Quando um detector magnético é usado para gerar um sinal de bloqueio de alta fiabilidade, disponha dum sistema duplo de bloqueio para evitar problemas, facilitando assim uma função de protecção mecânica. Também pode usar-se outro detector (sensor) junto com o detector magnético. Assim, procure realizar uma manutenção periódica para assegurar um funcionamento correcto.

9. Disponha de espaço livre suficiente para trabalhos de manutenção.

Quando desenvolver uma aplicação procure deixar suficiente espaço livre para inspecções e trabalhos de manutenção.



Série MGP Precauções do Detector Magnético 2

Leia atentamente as seguintes indicações antes da sua utilização.

Montagem e ajuste

.^Advertência

1. Evite quedas ou choques.

Evite quedas ou choques quando utilizar o detector (os de tipo Reed apresentam uma resistência ao impacto de 300m/sX ou mais e os de estado sólido 1000m/sX ou mais).

Mesmo que o corpo do detector não fique danificado é possível que o esteja a parte interior do detector e origine falhas de funcionamento.

2. Não segure um cilindro pelos fios condutores do detector.

Nunca segure um cilindro pelos seus fios condutores. Isso não só pode provocar uma ruptura dos fios condutores mas também, pelas tensões, danos nos elementos internos do detector

3. Monte os detectores com o binário de aperto adequado.

Quando um detector está fixo com um par de aperto superior ao especificado, os parafusos, o suporte de montagem ou o detector podem ficar danificados. Por outro lado, fixando-o com um par de aperto inferior pode provocar um deslizamento do detector. (Ver página15 para montagem, movimento e par de aperto, etc.).

4. Monte o detector dentro do seu campo de detecção.

Ajuste a posição de montagem do detector magnético para que o êmbolo pare no centro do campo de detecção (o campo em que um detector está accionado). (A posição óptima de montagem no final de curso consta no catálogo). No caso de se montar no final do campo de actuação (no limite entre ON e OFF) o funcionamento será instável.

Ligações eléctricas

^Advertência

1. Evite expor o cabo a flexões frequentes ou tensões excessivas.

As flexões frequentes ou tensões excessivas podem provocar a rotura dos fios condutores.

2. Procure ligar o detector primeiro à carga e depois à alimentação.

<2 fios>

Ligue o detector primeiro à carga e depois à corrente, em caso contrário, produzir-se-ia uma falha instântanea devido a um excesso de corrente.

3. Confirme se as ligações eléctricas estão correctamente isoladas.

Procure que o isolamento das ligações eléctricas não esteja defeituoso (contacto com outros circuitos, avaria da tomada de terra, isolamento inadequado entre terminais, etc). Podem produzir-se avarias devido a um excesso de corrente para o detector

4. Não situe as ligações eléctricas próximas de linhas de tensão ou linhas de alta tensão.

Separar as ligações de linhas de tensão ou de alta tensão e evitar ligações paralelas dentro do mesmo conduto. O ruído destas outras linhas pode produzir um funcionamento defeituoso dos circuitos de controlo e detectores magnéticos.

Ligações eléctricas

∆Advertência

5. Evite cargas em curto-circuito.

<Detector tipo Reed>

Se activar o detector com uma carga em curto-circuito, este danificar-se-á instantaneamente devido ao excesso de corrente.

<Detector tipo estado sólido>

Todos os modelos com saída positiva, não dispõem de circuitos incorporados para prevenir curto-circuitos. Em caso de cargas em curto-circuito, os detectores são danificados instantaneamente.

Quando se usar detectores de 3 fios, tome precauções especiais para evitar uma ligação inversa entre o fio de alimentação (castanho) e o de saída (negro)

6. Evite ligações incorrectas.

<Detector tipo Reed>

Um detector 24VCC com LED tem polaridade. O fio condutor castanho ou terminal N° 1 é (+), enquanto que o azul ou terminal N° 2 é (-).

 Se for ligado ao contrário, o detector funciona, porém, o LED não acende.

Tenha em conta que se a corrente for maior que a especificada, o LED ficará danificado e já não funcionará.

Aplicável aos modelos: D- Z73.

<Detector tipo estado sólido>

- Se ligar um detector de 2 fios ao contrário, o detector não ficará danificado se estiver protegido por um circuito de protecção, mas o detector ficará sempre na posição ON. Porém, é necessário evitar esta ligação poque o detector pode ficar danificado por um curto-circuito.
- 2) Se as ligações num detector de 3 fios estão trocados, o detector está protegido por um circuito de protecção. Não obstante, se o positivo estiver ligado ao fio azul (negro) e o negativo com o fio negro (branco), o detector ficará danificado.

* Modificação das cores das ligações eléctricas

As cores dos cabos dos detectores da SMC foram alterados para respeitar as normas NECA 0402, a partir das produções realizadas em Setembro de 1996 e seguintes. Consulte as tabelas fornecidas. É preciso ter cuidado com a polaridade dos cabos enquanto existirem cabos com as cores antigas e cabos com as cores novas.

Antigo Novo Saída (+) Vermelho Castanho Saída (-) Preto Azul

Estado sólido e saída de diagnóstico

	e saida de diagnostico						
		Antigo	Novo				
	Fonte alimentação	Vermelho	Castanho				
	GND	Preto	Azul				
	Saída	Branco	Preto				
	Saída de diagnóstico	Amarelo	Laranja				

	Antigo	Novo	
Fonte alimentação	Vermelho	Castanho	
GND	Preto	Azul	
Saída	Branco	Preto	

Detector estado sólido com diagnóstico de saída retida

	Antigo	Novo		
Fonte alimentação	Vermelho	Castanho		
GND	Preto	Azul		
Saída	Branco	Preto		
Saída de diagnóstico tipo retido	Amarelo	Laranja		

Nota) As cores dos cabos entre [] são anteriores à conformidade com as normas standard NECA.





Série MGP Precauções do Detector Magnético 3 Leia atentamente as seguintes indicações antes da sua utilização.

Leia atemamente as seguintes muicações antes da sua utilização.

Condições de trabalho

∆Advertência

1. Nunca deve ser usado próximo de gases explosivos.

A estrutura dos detectores magnéticos não está preparada para prevenir explosões. Nunca devem ser usados num ambiente com gases explosivos porque isso pode causar uma explosão.

Não utilize em presença de campos magnéticos.

Os detectores apresentarão falhas de funcionamento ou os ímans ficarão desmagnetizados dentro dos cilindros. (Consultar a SMC sobre a disponibilidade dum detector magnético resistente a campos magnéticos).

3. Não utilize num ambiente onde o detector possa estar continuamente exposto à água.

Evite, quanto possível, utilizá-los em aplicações onde estejam expostos a salpicos ou pulverizações de água continuamente. Um isolamento insuficiente ou um dilatamento da resina dentro dos detectores magnéticos pode originar um funcionamento defeituoso

4. Não use num ambiente próximo de óleos ou produtos químicos.

Consulte a SMC se prevê utilizar os detectores em ambientes com líquidos refrigerantes, dissolventes, óleos ou produtos químicos. Se os detectores são utilizados sob estas condições, mesmo durante curtos periodos de tempo, podem ficar afectados por um isolamento defeituoso, falhas de funcionamento devido a uma dilatação da resina, ou um endurecimento dos fios condutores.

5. Não utilize num ambiente com tempe-raturas cíclicas.

Consultar a SMC no caso de se utilizarem os detectores em ambientes onde existam variações térmicas cíclicas que náo correspondam às mudanças normais da temperatura, já que os detectores ficariam danificados.

6. Não utilize em ambientes onde exista um impacto de choque excessivo

<Detector tipo Reed>

Quando é aplicado um impacto excessivo (300m/s2 ou mais) a um detector tipo Reed durante o seu funcionamento, o ponto de contacto falhará e gerar-se-á ou cortar-se-á um sinal momentaneamente (1ms ou menos). Consultar a SMC sobre a necessidade de utilizar um detector de estado sólido em função do ambiente.

7. Não utilize em campos onde se gerem picos de tensão.

<Detector tipo estado sólido>

Quando certas unidades (elevadores de solenóide, fornos de inducção de alta frequência, motores, etc.), que geram elevados valores de tensão, estejam instaladas nas periferias dos cilindros com detectores de estado sólido, estes podem apresentar falhas de funcionamento ou ficar danificados. Evite a presença de fontes que gerem picos de tensão, assim como ligações eléctricas desorganizadas.

8. Evite acumulações de ferrugem ou contacto directo com substâncias magnéticas.

Quando se acumulam grandes quantidades de ferrugem (ex. aparas de mecanização, salpicos de metal fundido) ou se uma substância magnética (atraída por um íman) está colocada muito próximo dum cilindro com detector magnético, podem produzir-se falhas de funcionamento devido a uma perda magnética dentro do cilindro.

Manutenção

△Advertência

- Procure realizar periodicamente a seguinte manutenção para prevenir possíveis riscos devido a repentinas falhas de funcionamento.
 - 1) Fixe e aperte os parafusos de montagem do detector.
 - Se os parafusos estiverem mal apertados ou o detector estiver fora da posição inicial de montagem, volte a apertar os parafusos uma vez reajustada a posição.
- 2) Verifique se os fios condutores não estão defeituosos.
 - Para prevenir um isolamento defeituoso substitúa os detectores, fios condutores, etc., no caso de estarem danificados
- Confirme o funcionamento do LED verde do detector de LED bicolor.

Verifique se o LED verde está activado quando se pára na posição prevista. Se acende o LED vermelho, a posição de montagem não é a adequada. Reajuste a posição até acender o LED verde.

Outros

∴Advertência

1. Consulte a SMC sobre a resistência à água, elasticidade dos fios condutores e utilização próxima de soldaduras, etc





Série MGP Precauções específicas do produto


Leia atentamente antes da sua utilização. Consulte nas p. 64 a 69 as normas de segurança, as precauções do actuador e dos detectores magnéticos.

Montagem

∧ Advertência

1. Não coloque as mãos ou dedos, etc. entre a placa e o corpo.

Tenha cuidado para que as mãos ou os dedos, etc., não fiquem presos no espaço entre o corpo do cilindro e a placa quando o cilindro é actuado.



⚠Precaução

1. Não riscar nem arranhar as partes deslizantes da haste do cilindro e hastes da guia.

Os danos nas juntas podem provocar fugas de ar ou funcionamento defeituoso, etc.


2. Parte inferior do cilindro.

As hastes da guia ficam salientes na parte inferior do cilindro no fim do curso de retracção, desta forma, nos casos em que o cilindro é montado na parte inferior, é necessário colocar ligações by-pass na superfície de montagem para as hastes da guia, assim como orifícios para as cabeças dos parafusos sextavados utilizados na montagem.

Além disso, nas aplicações em que ocorrem impactos com um batente, etc., os parafusos de montagem devem ser colocados a uma profundidade de 2d ou mais (1.5d ou mais para MGPS).


Série MGP

74



Diâmetro	Α	В	С	D (mm)		Parafuso mont.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	MGPM	MGPL	sextavado
12	50	18	41	10	8	M4 x 0.7
16	56	22	46	12	10	M5 x 0.8
20	72	24	54	14	12	M5 x 0.8
25	82	30	64	18	15	M6 x 1.0
32	98	34	78	22	18	M8 x 1.25
40	106	40	86	22	18	M8 x 1.25
50	130	46	110	27	22	M10 x 1.5
63	142	58	124	27	22	M10 x 1.5
80	180	54	156	33	28	M12 x 1.75
100	210	62	188	39	33	M14 x 2.0

Série MGPS



Diâmetro (mm)		B (mm)	C (mm)		Parafuso mont sextavado
50	140	50	116	32	M12 x 1.75
80	214	66	170	47	M16 x 2

Amortecimento

Quando equipado com amortecimento pneumático

⚠Precaução

 Mantenha a margem de ajuste da válvula de amortecimento entre 3 rotações da posição totalmente fechada.

Quando ajustar a válvula de amortecimento, utilize a seguinte chave de fendas ou chave sextavada. Mantenha a margem de ajuste da válvula de amortecimento entre 3 rotações da posição totalmente fechada. Ocorrem fugas de ar se for utilizada depois de abrir 4 rotações ou mais. Além disso, é aplicado um mecanismo de paragem na válvula de amortecimento, e não deve ser forçado a abrir para além dessa posição.

Diâmetro (mm)	Piâmetro (mm) Ferramenta aplicável	
16 Chave de parafusos relojoeiro plana de 3mi 20, 25, 32, 40 JIS B4648 chave sextavada 1.5		
		50, 63
80, 100	JIS B4648 chave sextavada 4	

2. Certifique-se de que activa o amortecimento pneumático no fim do curso do cilindro.

Certifique-se de que activa o amortecimento pneumático no fim do curso do cilindro. Quando pretende utilizar com a válvula de amortecimento totalmente aberta, seleccione um cilindro equipado com um amortecedor elástico. Se utilizar sem confirmar este ponto, o conjunto da haste, etc., pode ficar danificado.

3. Certifique-se de que utiliza um cilindro equipado com amortecimento pneumático no final do curso.

Se for utilizado até ao final do curso, o efeito do amortecimento pneumático não será totalmente aproveitado. Assim, nos casos em que o curso é regulado por um batente externo, etc., deve tomar atenção, porque o amortecimento pneumático pode ser totalmente ineficaz.

Ligações

⚠Precaução

Consoante as condições de trabalho as posições das ligações da tubagem podem ser alteradas através do tampão.

1. Para M5

Depois de apertar com a mão, aperte mais 1/6 a 1/4 de rotação com uma ferramenta de aperto.

2. Para a rosca com fita de teflon

Utilize o binário de aperto correcto indicado abaixo. Antes de apertar o tampão, envolva com fita de teflon.

Dim. da rosca ligação	Binário aperto adequado N·m
R 1/8	7 a 9
R 1/4	12 a 14
R 3/8	22 a 24






Série MGP Precauções específicas do produto Leia atentamente antes da sua utilização. Consulte nas p. 64 a 69 as normas de segurança, as pre-

cauções do actuador e dos detectores magnéticos.

Utilize os circuitos pneumáticos recomendados.

∆Precaucão

• Isto é necessário para um funcionamento correcto e desactivação do bloqueio.



Com bloqueio posterior

Com bloqueio anterior

Funcionamento

∆Precaução

1. Não utilize electroválvulas de 3 vias.

Evite utilizar combinado com electroválvulas de 3 posições (especialmente juntas de metal de centros fechados). Se a pressão está retida na ligação no lado do mecanismo de bloqueio, o cilindro não pode ser bloqueado.

Além disso, mesmo depois de ser bloqueado, o bloqueio pode ser desactivado após algum tempo, devido às fugas de ar da electroválvula que entram no cilindro.

2. Para desactivar o bloqueio é necessário pressão secundária.

Antes de iniciar o funcionamento, controle o sistema para que o ar seja abastecido para o lado sem o mecanismo de bloqueio como mostra a figura acima. Existe uma possibilidade de não poder desactivar o bloqueio. (Consulte o capítulo de desactivação do bloqueio.)

3. Desactive o bloqueio quando montar ou ajustar o cilindro.

Se realizar uma montagem ou estiver a efectuar outro trabalho quando o cilindro está bloqueado, a unidade de bloqueio pode ficar danificada.

4. Utilize com uma percentagem de carga de 50% ou menos.

Se a percentagem de carga excede os 50%, podem ocorrer problemas como impossibilidade de desactivar o bloqueio, ou danificar a unidade de bloqueio. Além disso, não exceda as margens de trabalho indicadas no catálogo série MGP (Best Pneumatics Nº. 2) quando efectuar as selecções.

5. Não utilize cilindros vários cilindros sincronizados.

Evite aplicações em que dois ou mais cilindros com bloqueio final estão sincronizados para mover uma peça, porque um dos cilindros pode bloquear e não desactivar no momento necessário.

6. Utilize um regulador de caudal com a função de regulação de caudal na saída.

Poderá não ser possível desactivar o bloqueio com a regulação de caudal de entrada.

7. Certifique-se de que o cilindro percorre todo o curso no lado do bloqueio.

Se o êmbolo do cilindro não chegar ao fim do curso, poderá não ser possível bloquear e desbloquear.

8. Não utilize um cilindro pneumático como um cilindro hidro-pneumático.

Isto vai provocar fugas no fluído hidráulico.

9. Ajuste uma posição do detector magnético para que funcione nas posições do curso e de folga (2mm).

O LED indicador bicolor ajustado para uma indicação verde no fim do curso pode passar para vermelho depois do retorno da folga, ter em conta essa situação.

Pressão de trabalho

∆Precaução

1. Utilize ar pressurizado com pelo menos 0.15MPa para a ligação no lado do mecanismo de bloqueio. É necessário para desactivar o bloqueio.

Velocidade de saída

∆Precaução

1. O bloqueio é realizado automaticamente se a pressão aplicada na ligação do lado do mecanismo de bloqueio baixar para 0.05MPa ou menos. Nos casos em que a tubagem no lado do mecanismo de bloqueio for longa e estreita, ou o regulador de caudal estiver afastado da ligação do cilindro, a velocidade de saída vai ficar reduzida. Tenha em atenção que pode demorar algum tempo para activar o bloqueio. Além disso, a obstrução do silenciador montado na ligação de saída da electroválvula pode produzir o mesmo efeito.

Desactivar o bloqueio

∆Advertência


1. Antes de desactivar o bloqueio, certifique-se de que abastece o ar no lado sem o mecanismo de bloqueio, de forma a não aplicar carga no mecanismo de bloqueio quando for desactivado. (Utilize os circuitos pneumáticos recomendados.) Se o bloqueio for desactivado quando a ligação no outro lado estiver no estado de saída, e com uma carga aplicada na unidade de bloqueio, a unidade de bloqueio pode ficar sujeita a uma força excessiva e ficar danificada. Além disso, um movimento repentino da haste é muito perigoso.

Desactivação manual

<u>∕∖</u>\Precaução

1. Desactivação manual do modelo de bloqueio

Insira o parafuso de acessório na parte superior da tampa de borracha (não é preciso retirar a tampa de borracha), e depois de aparafusá-lo no êmbolo de bloqueio, puxe para desactivar o bloqueio. Se parar de puxar o parafuso, o bloqueio volta ao estado operacional. Dimensões das roscas, forças de desactivação e cursos são indicados abaixo.




Diâmetro (mm)	Dim. da rosca	Força desactivação N	Curso (mm)
20, 25, 32 M2.5 x 0.45 x 25 ℓ ou mais		4.9N	2
40, 50, 63	M3 x 0.5 x 30ℓ ou mais	10N	3
80, 100	M5 x 0.8 x 40ℓ ou mais	24.5N	3

* Remover o parafuso para um funcionamento normal. Pode provocar um funcionamento defeituoso do bloqueio ou uma desactivação falsa.

2. Desactivação manual do modelo de bloqueio

Enquanto pressiona o botão M/O gire 90º para a esquerda. O bloqueio fica desactivado (e permanece num estado desactivado) ao alinhar a marca ▲ na tampa com a marca ▼ OFF no botão M/O. Para activar o bloqueio, gire o botão M/O 90º para a direita enquanto pressiona até

ao fundo, e alinha a marca A na tampa com a marca ▼ ON no botão M/O. Quando efectuar esta operação, certifiquese de que bloqueia correctamente fazendo o encaixe com um clique. Caso não ocorra este clique durante o encaixe, o bloqueio pode desactivar-se.



Estado bloqueado Estado desactivado

